SOP-055 | FIȘĂ EDITORIALĂ • ÎN REVIZIE TEHNICĂ

Curățarea pardoselilor LVT și SPC

Fișă editorială pentru curățarea pardoselilor lvt și spc, cu secvențe operaționale, pregătire, verificări, condiții de oprire și trasabilitate. Necesită revizie tehnică înainte de aplicare.

Domeniu: Pardoseli, suprafețe și textile	Nivel: intermediar	Status: Revizie tehnică

01 / Context și fluxul operațiunii

Tratamentul suprafețelor și textilelor. Subcategorie: Pardoseli elastice. Operațiunea vizează curățarea pardoselilor lvt și spc; se execută numai după evaluarea condițiilor reale și a fișelor tehnice aplicabile.

01 / Etapa 1

Verifică rosturile, deformările și restricțiile de umiditate

02 / Etapa 2

Îndepărtează nisipul și spală cu metodă cu apă redusă

03 / Etapa 3

Uscă și controlează îmbinările

02 / Echipamente și verificări de pornire

ECHIPAMENTE, PRODUSE ȘI EIP

- ✓ Aspirator sau utilaj compatibil cu finisajul
- ✓ Pad/perie/lavetă calibrată la tipul materialului
- ✓ Detergent recomandat de producătorul suportului
- ✓ Echipament de semnalizare și EIP adecvat

CONDIȚII ÎNAINTE DE INTERVENȚIE

- ✓ Identifică materialul, finisajul, stratul de protecție și intervențiile anterioare.
- ✓ Efectuează test de compatibilitate pe zonă redusă, fără a porni cu un dozaj presupus.
- ✓ Confirmă în scris care sunt materialele și suprafețele implicate în „Curățarea pardoselilor LVT și SPC”.
- ✓ Pregătește criteriul de recepție specific: îmbinări intacte, fără apă prinsă sub plăci.

03 / Instrucțiuni de lucru pas cu pas

Secvența este un model de documentare: metoda și parametrii se validează pentru suprafață, produs, echipament și risc.

01	Preia solicitarea pentru „Curățarea pardoselilor LVT și SPC”; verifică obiectivul, limita de lucru, persoanele responsabile și intervalul aprobat.
02	Pregătește zona: delimitează accesul, identifică suporturile sensibile, protejează elementele care nu intră în operațiune și confirmă materialele potrivite pentru pardoseli elastice.
03	Verifică rosturile, deformările și restricțiile de umiditate.
04	Îndepărtează nisipul și spală cu metodă cu apă redusă.
05	Uscă și controlează îmbinările.
06	Controlează în timpul operațiunii apariția urmelor, incompatibilităților, contaminării încrucișate sau a unui risc nou; oprește și escaladează orice abatere.

07	Îndepărtează reziduurile rezultate prin metoda și circuitul de colectare aprobate; nu transfera deșeuri sau soluții în spații neautorizate.
08	Inspectează zona în lumină și din unghiuri relevante; verifică materialele, accesul, starea de uscare și criteriile de acceptare convenite.
09	Predă zona responsabilului, notează produsele și echipamentele folosite, neconformitățile, fotografiile autorizate și confirmarea de recepție.

04 / Parametri, recepție și siguranță

Produs / echipament	Conform instrucțiunilor și compatibilității confirmate
Dozaj / timp de contact	Conform etichetei, FDS și fișei tehnice
Productivitate / frecvență	După condițiile obiectivului, nu un standard universal
Criterii de acceptare	Agreate anterior cu responsabilul / beneficiarul

CRITERII DE RECEPȚIE

- ✓ Îmbinări intacte, fără apă prinsă sub plăci
- ✓ Suprafețele, accesul și echipamentele rămân în starea prevăzută de procedura beneficiarului.
- ✓ Nu există reziduuri, umezeală, obiecte deplasate sau riscuri secundare generate de intervenție.
- ✓ Neconformitățile sunt consemnate și transmise responsabilului înainte de predare.

OPRIRE ȘI ESCALADARE

- ✓ Produsul produce decolorare, spumare necontrolată, deformare sau pierderea aderenței.
- ✓ Reziduurile sau umezeala nu pot fi evacuate în siguranță.

05 / Greșeli de evitat

- ✓ Pornirea operațiunii „Curățarea pardoselilor LVT și SPC” fără evaluarea suportului și aprobarea metodei.
- ✓ Aplicarea unui produs, timp sau parametru de lucru preluat din alt obiectiv fără test sau documentație.
- ✓ Neînregistrarea zonelor neconforme sau redeschiderea circulației înainte de verificarea condițiilor sigure.

06 / Fișă de verificare și trasabilitate

- ☐ Fișă de intervenție: dată, durată, amplasament, operator și echipament.
- ☐ Control de calitate pentru „Curățarea pardoselilor LVT și SPC”: Îmbinări intacte, fără apă prinsă sub plăci.
- ☐ Raport de neconformități, incidente și măsuri corective.
- ☐ Confirmarea predării către responsabilul obiectivului.

Data: ..... Operator: ..... Responsabil: .....

Document editorial în revizie tehnică, destinat consultării. Nu este o procedură aprobată pentru execuție.

Înainte de utilizarea în teren: verifică compatibilitatea cu produsul și suprafața, evaluarea de risc, instrucțiunile producătorilor și cerințele contractuale.