SOP-06 | MANUAL OPERAȚIONAL • MODEL PROFESIONAL

Decaparea controlată a pardoselilor

Îndepărtarea controlată a peliculelor vechi sau a depunerilor numai pe finisaje compatibile.

Domeniu: Pardoseli, suprafețe și textile	Nivel: avansat	Status: Model dezvoltat

01 / Context și fluxul operațiunii

Operațiune specială; nu se aplică implicit oricărei pardoseli, iar vitrificarea/cristalizarea sunt tratamente distincte.

01 / 01 / PREGĂTIRE

Evacuează mobilierul ușor și protejează plintele și elementele sensibile.

02 / 02 / EXECUȚIE

Aplică uniform cantitatea recomandată și lasă acțiunea conform produsului, fără depășiri arbitrare.

03 / 03 / CONTROL

Lasă uscarea completă; inspectează culoarea și uniformitatea înainte de orice protecție ulterioară.

02 / Echipamente și verificări de pornire

ECHIPAMENTE, PRODUSE ȘI EIP

- ✓ Monodisc sau echipament compatibil
- ✓ Pad selectat după probă
- ✓ Produs decapant aprobat pentru finisaj
- ✓ Aspirator umed, neutralizant dacă este cerut de producător, semnalizare

CONDIȚII ÎNAINTE DE INTERVENȚIE

- ✓ Identifică suportul: PVC, linoleum, piatră, terazzo, ceramică etc.; cere fișa pardoselii.
- ✓ Stabilește exact ce strat se îndepărtează și dacă trebuie păstrat un sigilant.
- ✓ Efectuează test într-o zonă mică; documentează modificarea luciului/culorii.

03 / Instrucțiuni de lucru pas cu pas

Secvența este un model de documentare: metoda și parametrii se validează pentru suprafață, produs, echipament și risc.

01	Evacuează mobilierul ușor și protejează plintele și elementele sensibile.
02	Delimitează o zonă mică, controlabilă, astfel încât soluția să nu se usuce înainte de recuperare.
03	Prepară decapantul numai în proporția permisă de etichetă, cu EIP adecvat.
04	Aplică uniform cantitatea recomandată și lasă acțiunea conform produsului, fără depășiri arbitrare.
05	Agită mecanic cu padul verificat, controlând presiunea, temperatura și timpul de contact.
06	Aspiră soluția uzată integral și gestioneaz-o potrivit instrucțiunilor și regulilor locale.
07	Execută clătirea/neutralizarea prevăzută de producător, apoi verifică pH-ul sau reziduul dacă metoda o cere.
08	Lasă uscarea completă; inspectează culoarea și uniformitatea înainte de orice protecție ulterioară.
09	Consemnează suprafața, produsul, accesoriul și eventualele deteriorări preexistente.

04 / Parametri, recepție și siguranță

Produs / echipament	Conform instrucțiunilor și compatibilității confirmate
Dozaj / timp de contact	Conform etichetei, FDS și fișei tehnice
Productivitate / frecvență	După condițiile obiectivului, nu un standard universal
Criterii de acceptare	Agreate anterior cu responsabilul / beneficiarul

CRITERII DE RECEPȚIE

- ✓ Stratul vizat a fost eliminat fără afectarea suportului
- ✓ Nu există reziduuri chimice sau peliculă alunecoasă
- ✓ Finisajul uscat este uniform
- ✓ Rezultatul testului inițial coincide cu lucrarea finală

OPRIRE ȘI ESCALADARE

- ✓ Nu aplica decapant pe lemn, piatră sensibilă sau finisaj necunoscut fără confirmare explicită.
- ✓ Oprește la decolorare, înmuierea suportului sau reacție incompatibilă.

05 / Greșeli de evitat

- ✓ Aplicarea pe pardoseală neidentificată
- ✓ Timp de acțiune presupus
- ✓ Neglijarea clătirii după decapare

06 / Fișă de verificare și trasabilitate

- ☐ Proces-verbal test și compatibilitate
- ☐ Fișă produs + dozaj și lot
- ☐ Recepție pe suprafețe

Data: ..... Operator: ..... Responsabil: .....

Model profesional de referință; adaptarea la obiectiv este obligatorie.

Înainte de utilizarea în teren: verifică compatibilitatea cu produsul și suprafața, evaluarea de risc, instrucțiunile producătorilor și cerințele contractuale.